

ABSTRAK

TPS-3R Mlajah Berjaya merupakan sebuah tempat dilakukannya sistem pengelolaan sampah yang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam upaya menangani timbunan sampah yang menumpuk. Aktivitas pemilahan masih meninggalkan sampah yang masih bisa terpilah menjadi sisa residu yang banyak. Tidak maksimalnya pemilahan sampah dapat dikarenakan oleh kondisi lingkungan kerja yang masih kurang nyaman. TPS-3R Mlajah Berjaya belum pernah dilakukan terkait evaluasi kondisi kerja, sehingga kondisi kerja yang ada masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip ergonomi. Evaluasi kondisi kerja menggunakan *Checksheet* ILO-PATRIS yang telah disesuaikan dengan keadaan pemilahan sampah. Terdapat 18 sub aspek yang dijadikan parameter evaluasi. Berdasarkan evaluasi, diperoleh bahwa terdapat sub aspek yang memperoleh hasil skor 0 yaitu terdapat 9 sub aspek. Sub aspek yang memiliki penilaian skor 1 yaitu terdapat 3 sub aspek. Sub aspek yang memiliki penilaian skor 2 yaitu terdapat 6 sub aspek. Pemberian skor 0 memiliki arti bahwa sub aspek perlu dilakukan perbaikan mayor sehingga diprioritaskan. Pemberian skor 1 memiliki arti bahwa sub aspek perlu dilakukan perbaikan minor sehingga tidak diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. Pemberian skor 2 memiliki arti bahwa sub aspek sudah memuaskan sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan.

Kata Kunci : Pemilahan Sampah; Kondisi Kerja; Peningkatan; Parameter; *Checksheet* ILO-PATRIS.

ABSTRACT

TPS-3R Mlajah Berjaya is a place where a waste management system is carried out under the auspices of the Bangkalan Regency Environmental Office in an effort to deal with piled garbage piles. Sorting activities still leave waste that can still be separated into large residues. Not optimal waste sorting can be caused by uncomfortable working environment conditions. TPS-3R Mlajah Berjaya has never been carried out regarding the evaluation of working conditions, so that there are still many working conditions that are not in accordance with ergonomic principles. Evaluation of working conditions using the ILO-PATRIS Checksheet that has been adjusted to the state of waste sorting. There are 18 sub-aspects that are used as evaluation parameters. Based on the evaluation, it was found that there were sub-aspects that obtained a score of 0, namely there were 9 sub-aspects. Sub-aspects that have a score of 1 are 3 sub-aspects. Sub-aspects that have a score of 2 are 6 sub-aspects. Giving a score of 0 means that sub-aspects need major improvement so that they are prioritized. Giving a score of 1 means that sub-aspects need minor improvements so that they are not prioritized for improvement. Giving a score of 2 means that the sub-aspect is satisfactory so there is no need for improvement.

Keywords: Waste Sorting; Working Conditions; Increased; Parameters; Checksheet ILO-PATRIS